

EXCAVATOR/ ショベル

BASIC INFORMATION / 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式	KUBOTA / RX-302	SERIAL No. 製造番号	10911	MFG YEAR 年式	1997
HOUR METER 稼動時間計	4646 Hr	HOUR METER REPLACED AT: (稼動時間計交換時:	Hr)		
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる		D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理			
B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み		E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換			
C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応					

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

BOOM CYLINDER ブームシリンダー	OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)	BLADE CYLINDER 排土板シリンダー	OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)
ARM CYLINDER アームシリンダー	OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)	SWING CYLINDER スウィングシリンダー	
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー	OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)	OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー	
MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常	COMMENT: コメント :	
SWIVEL JOINT スイベルジョイント		HYD OIL LEVEL 作動油の量	GOOD 適量
CONTROL VALVE コントロールバルブ		MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー	

ENGINE / エンジン

MAKER / メーカー	KUBOTA	MODEL / モデル	V1505
ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常	COOLING WATER 冷却水	NEED TO BE FILLED 要補充
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常	BATTERY バッテリー	NORMAL 正常
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ	OIL SMUDGED 油にじみ	OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常
COMMENT : コメント :	Exhaust pipe: rust, damage マフラー: 錆、破損		

OPERATION / 操作

BUCKET PIN, BOSS / バケット ピン・ボス	D	(GRADE A-E)
ARM PIN, BOSS / アーム ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
BOOM PIN, BOSS / ブーム ピン・ボス	D	(GRADE A-E)
SWING BRAKE 旋回ブレーキ	NORMAL 正常	
SWING TABLE CONDITION / 旋回ガタ	C	(GRADE A-E)
COMMENT : コメント :	Control lever: Loose 操作レバー: ガタ	

UNDERCARRIAGE / 足回り

SHOE TYPE : シュータイプ :	STEEL + PAD 鉄シュー+パッド	SHOE WIDTH シュー幅	300 mm
	LEFT 左	RIGHT 右	
TRAVELLING / 走行	NORMAL / 正常	NORMAL / 正常	
PIN BUSH / ピンブッシュ	C	C	
LINK / リンク	C	C	
ADJUST / アジャスト	C	C	
UPPER ROLLER / キャリアローラー	C	C	
LOWER ROLLER / トラックローラー	C	C	
○: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ	○ ○ ● ○	○ ○ ○ ○	
COMMENT コメント	Travel : Loose 走行: ガタ		Travel : Loose 走行: ガタ

OTHERS / その他

COMMENT コメント	Bottom plate: Oil leak Overall: Rust 底版: 油漏れ 全体: 錆	Plate: None プレート: 無し
-----------------	---	-------------------------