

## EXCAVATOR/ ショベル

## BASIC INFORMATION / 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式	<b>HITACHI / ZX200-3</b>	SERIAL No. 製造番号	<b>213566</b>	MFG YEAR 年式	<b>2010</b>
HOUR METER 稼動時間計	<b>9267</b> Hr	HOUR METER REPLACED AT: (稼動時間計交換時:		Hr)	

Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる

D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理

B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み

E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換

C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応

## HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE &amp; OTHERS / 油圧系 油漏れなど

BOOM CYLINDER ブームシリンダー	BLADE CYLINDER 排土板シリンダー	
ARM CYLINDER アームシリンダー	SWING CYLINDER スウィングシリンダー	
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー	OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー	
MAIN PUMP メインポンプ	<b>NORMAL</b> 正常	COMMENT: コメント :
SWIVEL JOINT スイベルジョイント	HYD OIL LEVEL 作動油の量	<b>GOOD</b> 適量
CONTROL VALVE コントロールバルブ	MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー	<b>YES</b> 有

## ENGINE / エンジン

MAKER / メーカー	<b>ISUZU</b>	MODEL / モデル	<b>4HK1</b>
ENGINE SOUND エンジン音	<b>NORMAL</b> 正常	COOLING WATER 冷却水	<b>NORMAL</b> 適量
EXHAUST COLOR 排気色	<b>NORMAL</b> 正常	BATTERY バッテリー	<b>NORMAL</b> 正常
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		OIL CONDITION オイル コンディション	<b>NORMAL</b> 正常

COMMENT :

コメント :

## OPERATION / 操作

BUCKET PIN, BOSS / バケット ピン・ボス	<b>C</b>	(GRADE A-E)
ARM PIN, BOSS / アーム ピン・ボス	<b>C</b>	(GRADE A-E)
BOOM PIN, BOSS / ブーム ピン・ボス	<b>C</b>	(GRADE A-E)
SWING BRAKE 旋回ブレーキ	<b>NORMAL</b> 正常	
SWING TABLE CONDITION / 旋回ガタ	<b>C</b>	(GRADE A-E)

COMMENT :

コメント :

## UNDERCARRIAGE / 足回り

SHOE TYPE : シュータイプ :	<b>STEEL</b> 鉄	SHOE WIDTH シュー幅	<b>700</b> mm
	<b>LEFT 左</b>	<b>RIGHT 右</b>	
TRAVELLING / 走行	<b>NORMAL / 正常</b>	<b>NORMAL / 正常</b>	
PIN BUSH / ピンブッシュ	<b>C</b>	<b>C</b>	
LINK / リンク	<b>C</b>	<b>C</b>	
ADJUST / アジャスト	<b>C</b>	<b>C</b>	
UPPER ROLLER / キャリアローラー	<b>C</b>	<b>C</b>	
LOWER ROLLER / トラックローラー	<b>C</b>	<b>C</b>	
○: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	
COMMENT コメント			

## OTHERS / その他

COMMENT  
コメント