

発電機 / GENERATOR

メーカー / MAKER	DENYO	アワーメーター / HOUR METER	■稼働/WORKING	10,765	HR
モデル / MODEL	DCA-100LSIE		□不働/NOT WORKING		
機番 / S/No.	3932326	製造年 / YEAR	2019		
特記事項/ Remarks					

エンジン / ENGINE

メーカー / MAKER	ISUZU	モデル / MODEL	4HK1		
エンジンオイル / Condition of Oil	■OK □NG	排気 / Exhaust Gas	■OK □OTHER		
オイルクーラー / Defect of Oil coolers	■OK □NG	エンジン音 / Engine Sound	■OK □NG		
ラジエーター・クーラント / Condition of Radiator · Coolant	■OK □NG	ブロウバイ / Blow-By	□OK □NG		
		バッテリー / Battery	■OK □NG		
エンジン周りのオイル漏れ / Oil Leaking around Engine	■OK □NG		特記事項 / Remarks		
	□タペットカバー/TAPPET COVER	□タービン/TURBO TURBINE			
	□インジェクションポンプ/ INJECTION PUMP	□タイミングカバー/ TIMING COVER			
	□ガスケット/ENGINE OILPAN GASKET	□燃料/FUEL			
	□ヘッドガスケット/HEAD GASKET	□オイルシール/ FRONT, REAR OIL SEALS			

発電体 / GENERATOR

			特記事項 / Remarks
スロットル / Throttle	■普通 / NORMAL	□異常 / ABNORMAL	
出力 / Output power	■普通 / NORMAL	□異常 / ABNORMAL	
周波数 / Frequency (Hz)	■普通 / NORMAL	□異常 / ABNORMAL	
非常停止 / Engine stop	■普通 / NORMAL	□異常 / ABNORMAL	