

CRAWLER DUMPER/キャリアダンプ

BASIC INFORMATION 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式	MOROOKA / MST-1500VD	SERIAL No. 製造番号	155035	MFG YEAR 年式	2013
HOURLY METER 稼働時間計	4098 Hr				
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる		D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理			
B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み		E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換			
C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応					

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

DUMP CYLINDER ダンプシリンダー		
MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常	COMMENT: コメント:
HYD OIL LEVEL 作動油の量	GOOD 適量	GENERAL COMMENT 総合コメント

ENGINE エンジン

MAKER メーカー	MITSUBISHI	MODEL モデル	6M60-TLE3A
COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量	BATTERY バッテリー	NORMAL 正常
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常

UNDERCARRIAGE 足回り

SHOE TYPE : シュータイプ :	RUBBER ゴム	SHOE WIDTH シュー幅	700 mm
	LEFT 左	RIGHT 右	
TRAVEL MOTOR 走行モーター	NORMAL 正常	NORMAL 正常	
SPROCKET スプロケット	D	D	
UPPER ROLLER キャリアローラー	C	C	
LOWER ROLLER トラックローラー	C	C	
○: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ ×: MISSING 欠品	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	
COMMENT コメント			