

ROLLER / ローラー

BASIC INFORMATION 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式	HITACHI / CC135C-3A	SERIAL No. 製造番号	32123	MFG YEAR 年式	2007
------------------------	---------------------	--------------------	-------	----------------	------

HOUR METER
稼働時間計 **2307** Hr

COMMENT: **Monitor: unclear**

コメント: **モニター: 見えにくい**

Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる

D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理

B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み

E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換

C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常	HYD OIL LEVEL 作動油の量	NORMAL 適量
---------------------	--------------	------------------------	--------------

GENERAL COMMENT
総合コメント

ENGINE エンジン

MAKER メーカー	KUBOTA	MODEL モデル	D1703
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常	ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常
BATTERY バッテリー	NORMAL 正常	COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常

COMMENT:

コメント:

OPERATION SYSTEM 操作系

STEERING
ハンドル **C** (GRADE A-E)

BRAKE
ブレーキ **C** (GRADE A-E)

WATER SPRINKLER
散水装置 **あり/ EQUIPPED**

LIQUID SPRAY
散油装置 **なし/ NOT EQUIPPED**

VIBRATION
振動装置 **あり/ EQUIPPED**

COMMENT:

コメント:

TRAVELLING / 走行系

TRAVELLING
走行 **NORMAL/ 正常**

COMMENT
コメント **Tire: 9.5 / 65-15**