

ROLLER / ローラー

BASIC INFORMATION 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式	MIKASA / MRH-601DS	SERIAL No. 製造番号	Z3171	MFG YEAR 年式	2014
HOUR METER 稼働時間計	unknown Hr				
COMMENT: コメント:					
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応 D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理 E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換					

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常	HYD OIL LEVEL 作動油の量	NORMAL 適量
---------------------	---------------------	------------------------	---------------------

GENERAL COMMENT
総合コメント

ENGINE エンジン

MAKER メーカー	KUBOTA	MODEL モデル	E75
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常	ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常
BATTERY バッテリー	NORMAL 正常	COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常

COMMENT:
コメント:

OPERATION SYSTEM 操作系

STEERING ハンドル	C	(GRADE A-E)
BRAKE ブレーキ	C	(GRADE A-E)
WATER SPRINKLER 散水装置	なし/ NOT EQUIPPED	
LIQUID SPRAY 散油装置	なし/ NOT EQUIPPED	
VIBRATION 振動装置	あり/ EQUIPPED	

COMMENT:
コメント:

TRAVELLING / 走行系

TRAVELLING 走行	NORMAL/ 正常
------------------	-------------------

COMMENT
コメント