

WHEEL LOADER / ホイルローダ

BASIC INFORMATION 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式	TCM / 808A-2	SERIAL No. 製造番号	61307506	MFG YEAR 年式	1990?
HOUR METER 稼働時間計	459? Hr				
COMMENT: コメント:					
Grade Reference: A:NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる	D:WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理				
B:GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み	E:NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換				
C:APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応					

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

MAIN PUMP メインポンプ	正常 / NORMAL			
LIFT CYLINDER リフトシリンダー		STEERING CYLINDER ステアリングシリンダー		
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー	OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)	HYD OIL LEVEL 作動油の量	不明 / Unknown	

GENERAL COMMENT
総合コメント

ENGINE エンジン

MAKER メーカー	KUBOTA	MODEL モデル	D1803	
ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常	BATTERY バッテリー	NORMAL 正常	
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常	COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量	
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常	

COMMENT:
総合コメント

Coolant: Contamination Fan Belt: Sagging and Not Turning
冷却水:汚れ ファンベルト:たるんで回らない

OPERATION SYSTEM 操作系

THROTTLE スロットル	正常 / NORMAL
DIFFERENTIAL デファレンシャル	正常 / NORMAL
FOOT BRAKE フットブレーキ	正常 / NORMAL
PARKING BRAKE パーキングブレーキ	正常 / NORMAL

COMMENT:
総合コメント:

FRONT 作業機

BUCKET TYPE バケットタイプ	STD スタンダード		
BUCKET PIN, BOSS バケット ピン・ボス	C	(GRADE A-E)	
ARM PIN, BOSS アーム ピン・ボス	C	(GRADE A-E)	

COMMENT:
総合コメント

TRAVELLING / 走行系

TRAVELLING 走行	NORMAL 正常
COMMENT コメント	Brakes: Broken ブレーキ:不良