

MOTOR GRADER / モーターグレーダー			
BASIC INFORMATION 基本情報			
MAKER/MODEL メーカー/型式	MG330	SERIAL No. 製造番号	3GA00724 MFG YEAR 年式 1996
HOUR METER 稼働時間計	5932 Hr 20752 km		
COMMENT: コメント:	Cabin - 2seater, Cabin inside, door - rusty, Engine top plate - rusty キャビン内側, ドア内側 - 錆, エンジンボルト・天板 - 錆		
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理 B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換 C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応			
HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど			
MAIN PUMP メインポンプ	正常 / NORMAL	HYD OIL LEVEL 作動油の量	NEED TO BE FILLED 要補充
LIFT CYLINDER リフトシリンダー		STEERING CYLINDER ステアリングシリンダー	
TILT CYLINDER チルトシリンダー		SLIDE CYLINDER スライドシリンダー	
GENERAL COMMENT 総合コメント	Hyd. Oil leaks on bottom plate 底板に作動油漏れあり		
ENGINE エンジン			
MAKER メーカー	Mitsubishi	MODEL モデル	6D16-T
ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常	BATTERY バッテリー	NORMAL 正常
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常	COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常
COMMENT: 総合コメント			
OPERATION SYSTEM 操作系			
THROTTLE スロットル	正常 / NORMAL		
HANDLE ハンドル	正常 / NORMAL		
TRANSMISSION トランスミッション	正常 / NORMAL	(F/R : 6/6)	
FOOT BRAKE フットブレーキ	正常 / NORMAL		
PARKING BRAKE パーキングブレーキ	正常 / NORMAL		
COMMENT: 総合コメント:	Operation - normal 運転動作 正常		
FRONT 作業機			
RIPPER リッパ	NOT EQUIPPED なし	(GRADE A-E)	
BLADE 排土板	3.4m	(GRADE A-E)	
COMMENT: 総合コメント			
TRAVELLING / 走行系			
TRAVELLING 走行	NORMAL 正常		
COMMENT コメント	TIRE : 13.00-24 10PLY		