

**ROLLER / ローラー**

**BASIC INFORMATION 基本情報**

MAKER/MODEL メーカー/型式	<b>MIKASA / MRH-601DS</b>	SERIAL No. 製造番号	<b>B1946</b>	MFG YEAR 年式	<b>2017</b>
HOUR METER 稼働時間計	<b>613</b> Hr				
COMMENT: コメント:					
Grade Reference: A:NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる		D:WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理			
B:GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み		E:NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換			
C:APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応					

**HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど**

MAIN PUMP メインポンプ	<b>NORMAL</b> 正常	HYD OIL LEVEL 作動油の量	<b>NORMAL</b> 適量
---------------------	---------------------	------------------------	---------------------

GENERAL COMMENT  
総合コメント

**ENGINE エンジン**

MAKER メーカー	<b>KUBOTA</b>	MODEL モデル	<b>E75</b>
EXHAUST COLOR 排気色	<b>NORMAL</b> 正常	ENGINE SOUND エンジン音	<b>NORMAL</b> 正常
BATTERY バッテリー	<b>NORMAL</b> 正常	COOLING WATER 冷却水	<b>NORMAL</b> 適量
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		OIL CONDITION オイル コンディション	<b>NORMAL</b> 正常

COMMENT:  
コメント:

**OPERATION SYSTEM 操作系**

STEERING ハンドル	<b>C</b>	(GRADE A-E)
BRAKE ブレーキ	<b>C</b>	(GRADE A-E)
WATER SPRINKLER 散水装置	<b>あり/ EQUIPPED</b>	Sprinkler pipe damaged. 散水パイプ破損あり
LIQUID SPRAY 散油装置	<b>なし/ NOT EQUIPPED</b>	
VIBRATION 振動装置	<b>あり/ EQUIPPED</b>	

COMMENT:  
コメント:

**TRAVELLING / 走行系**

TRAVELLING 走行	<b>NORMAL/ 正常</b>
------------------	-------------------

COMMENT  
コメント