

## EXCAVATOR/ ショベル

## BASIC INFORMATION / 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式	<b>KUBOTA / RX-306</b>	SERIAL No. 製造番号	<b>12991</b>	MFG YEAR 年式	<b>2013</b>
HOOR METER 稼働時間計	<b>5242</b> Hr	HOOR METER REPLACED AT: (稼働時間計交換時:	Hr)		
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる		D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理			
B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み		E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換			
C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応					

## HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE &amp; OTHERS / 油圧系 油漏れなど

BOOM CYLINDER ブームシリンダー	<b>OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)</b>	BLADE CYLINDER 排土板シリンダー	
ARM CYLINDER アームシリンダー		SWING CYLINDER スウィングシリンダー	
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー		OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー	
MAIN PUMP メインポンプ	<b>NORMAL 正常</b>	COMMENT: コメント :	
SWIVEL JOINT スイベルジョイント		HYD OIL LEVEL 作動油の量	<b>GOOD 適量</b>
CONTROL VALVE コントロールバルブ	<b>OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)</b>	MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー	<b>YES 有</b>

## ENGINE / エンジン

MAKER / メーカー	<b>KUBOTA</b>	MODEL / モデル	<b>D1703</b>
ENGINE SOUND エンジン音	<b>NORMAL 正常</b>	COOLING WATER 冷却水	<b>NORMAL 適量</b>
EXHAUST COLOR 排気色	<b>NORMAL 正常</b>	BATTERY バッテリー	<b>NORMAL 正常</b>
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		OIL CONDITION オイル コンディション	<b>NORMAL 正常</b>
COMMENT : コメント :			

## OPERATION / 操作

BUCKET PIN, BOSS / バケット ピン・ボス	<b>D</b>	(GRADE A-E)
ARM PIN, BOSS / アーム ピン・ボス	<b>D</b>	(GRADE A-E)
BOOM PIN, BOSS / ブーム ピン・ボス	<b>C</b>	(GRADE A-E)
SWING BRAKE 旋回ブレーキ	<b>NORMAL 正常</b>	
SWING TABLE CONDITION / 旋回ガタ	<b>D</b>	(GRADE A-E)
COMMENT : コメント :		

## UNDERCARRIAGE / 足回り

SHOE TYPE : シュータイプ :	<b>RUBBER ゴム</b>	SHOE WIDTH シュー幅	<b>300</b> mm
	<b>LEFT 左</b>	<b>RIGHT 右</b>	
TRAVELLING / 走行	<b>NORMAL / 正常</b>	<b>NORMAL / 正常</b>	
PIN BUSH / ピンブッシュ			
LINK / リンク			
ADJUST / アジャスト	<b>C</b>	<b>C</b>	
UPPER ROLLER / キャリアローラー	<b>C</b>	<b>C</b>	
LOWER ROLLER / トラック ローラー	<b>C</b>	<b>C</b>	
○: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ	● ○ ● ○	○ ○ ● ○	
COMMENT コメント			

## OTHERS / その他

COMMENT コメント	<b>CRANE クレーン</b>
-----------------	-----------------------