

EXCAVATOR/ ショベル													
BASIC INFORMATION / 基本情報													
MAKER/MODEL メーカー/型式		YANMAR/VIO40-5B		SERIAL No. 製造番号		58578		MFG YEAR 年式		2012			
HOUR METER 稼動時間計		4980		Hr		HOUR METER REPLACED AT: (稼動時間計交換時:		Hr)					
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる												D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理	
B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み												E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換	
C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応													
HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど													
BOOM CYLINDER ブームシリンダー						BLADE CYLINDER 排土板シリンダー							
ARM CYLINDER アームシリンダー						SWING CYLINDER スウィングシリンダー							
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー						OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー							
MAIN PUMP メインポンプ		LITTLE WEAK やや弱い				OIL SMUDGED 油にじみ		COMMENT: コメント :					
SWIVEL JOINT スイベルジョイント		OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)				HYD OIL LEVEL 作動油の量		GOOD 適量					
CONTROL VALVE コントロールバルブ						MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー		YES 有					
ENGINE / エンジン													
MAKER / メーカー		YANMAR				MODEL / モデル		3TNV88					
ENGINE SOUND エンジン音		NORMAL 正常				COOLING WATER 冷却水		NORMAL 適量					
EXHAUST COLOR 排気色		NORMAL 正常				BATTERY バッテリー		NEED TO BE CHARGED 要充電					
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ						OIL CONDITION オイル コンディション		NORMAL 正常					
COMMENT :		REAR SEAL: OIL SMUDGE-STAIN											
コメント :		リアシール: 油滲み跡											
OPERATION / 操作													
BUCKET PIN, BOSS / バケット ピン・ボス						C		(GRADE A-E)					
ARM PIN, BOSS / アーム ピン・ボス						C		(GRADE A-E)					
BOOM PIN, BOSS / ブーム ピン・ボス						C		(GRADE A-E)					
SWING BRAKE 旋回ブレーキ		NORMAL 正常											
SWING TABLE CONDITION / 旋回ガタ						C		(GRADE A-E)					
COMMENT :		CRANE MONITOR: NOT SHOWING, WATER TEMP GAUGE: NOT WORKING											
コメント :		クレーンモニター表示不良、水温計故障											
UNDERCARRIAGE / 足回り													
SHOE TYPE :		RUBBER						SHOE WIDTH		350 mm			
シュータイプ :		ゴム						シュー幅					
		LEFT 左				RIGHT 右							
TRAVELLING / 走行		NORMAL / 正常				NORMAL / 正常							
PIN BUSH / ピンブッシュ													
LINK / リンク													
ADJUST / アジャスト		C				C							
UPPER ROLLER / キャリアローラー		C				C							
LOWER ROLLER / トラックローラー		C				C							
O: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ		○ ○ ○ ○				○ ○ ○ ○							
COMMENT コメント													
OTHERS / その他													
COMMENT コメント		CRANE クレーン											