

EXCAVATOR/パワーショベル				
BASIC INFORMATION / 基本情報				
MAKER/MODEL メーカー/型式		HITACHI / ZX110-3		SERIAL No. 製造番号
				20418
				MFG YEAR 年式
				2012
HOUR METER 稼働時間計		9438		Hr
		HR METER: WORKING アワメータ: 稼働		
		HOUR METER REPLACED AT: (稼働時間計交換時:		Hr)
OPTIONS オプション		BLADE 排土板		CRANE クレーン
		NO/無		NO/無
		PIPING 配管		YES/有
		BODY CONDITION 外観状態 (GRADE A-E)		C
COLOR 機体色		REPAINTED 再塗装		COCKPIT 運転席
				CABIN キャビン
COMMENT: コメント:		Password input start: 3112 パスワード入力 : 3112		
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる				
D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理				
B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み				
E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換				
C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応				

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど				
BOOM CYLINDER ブームシリンダー		BLADE CYLINDER 排土板シリンダー		
ARM CYLINDER アームシリンダー				
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー		OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー		
MAIN PUMP メインポンプ		NORMAL 正常		COMMENT: コメント:
SWIVEL JOINT スィベルジョイント		HYD OIL LEVEL 作動油の量		GOOD 適量
GENERAL COMMENT 総合コメント				

ENGINE / エンジン				
MAKER メーカー		ISUZU		MODEL モデル
				4 JJ1
EPA STICKER		NO / 無		ENGINE SOUND エンジン音
				NORMAL 正常
EXHAUST COLOR 排気色		NORMAL 正常		COOLING WATER 冷却水
				NORMAL 適量
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ				BATTERY バッテリー
				NORMAL 正常
				OIL CONDITION オイル コンディション
				NORMAL 正常
COMMENT : コメント :				

OPERATION SYSTEM / 操作系				
AIR CONDITIONING 空調		AIR CONDITIONER エアコン		
TRAVELLING SPEED CHANGE 走行スピード切替		YES 有		
MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー		YES 有		
ARM CRANE アームクレーン		NONE 無		
MONITOR DISPLAY モニターディスプレイ		YES 有		
		Rear view monitor 後方モニター		
AUTO IDLING オートアイドル		YES 有		

FRONT / 作業機

BUCKET バケット	STD スタンダード		
BUCKET PIN, BOSS バケット ピン・ボス	C - D	(GRADE A-E)	Loose (セタ)
ARM アーム	STD 標準		
ARM PIN, BOSS アーム ピン・ボス	C	(GRADE A-E)	
BOOM ブーム	STD 標準		
BOOM PIN, BOSS ブーム ピン・ボス	C	(GRADE A-E)	
SWING BRAKE 旋回ブレーキ	NORMAL 正常		
SWING TABLE CONDITION 旋回ガタ	C	(GRADE A-E)	
COMMENT: コメント:			

UNDERCARRIAGE / 足回り

SHOE TYPE : STEEL シュータイプ : 鉄	SHOE WIDTH : 500 mm シュー幅
LEFT 左	RIGHT 右
TRAVELLING 走行	NORMAL 正常
PIN BUSH ピンブッシュ	C
LINK リンク	C
ADJUST アジャスト	C
UPPER ROLLER キャリアローラー	C
LOWER ROLLER トラック ローラー	C
○: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ ×: MISSING 欠品	
COMMENT コメント	

LOOSE

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

