

CRAWLER DUMPER/キャリアダンプ					
BASIC INFORMATION 基本情報					
MAKER/MODEL メーカー/型式	YANMAR/C30R-2B	SERIAL No. 製造番号	27241	MFG YEAR 年式	2013
HOUR METER 稼動時間計					
89 Hr					
Grade Reference: A:NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる					
D:WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPARING / 作動可能だが劣化大・要修理					
B:GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み					
E:NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換					
C:APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応					

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

DUMP CYLINDER ダンプシリンダー		
MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常	COMMENT: コメント:
HYD OIL LEVEL 作動油の量	GOOD 適量	GENERAL COMMENT 総合コメント
Horn : doesn't work ホーン:不良		

ENGINE エンジン

MAKER メーカー	YANMAR	MODEL モデル	3TNV88-BDFW
COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量	BATTERY バッテリー	NORMAL 正常
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常

UNDERCARRIAGE 足回り

SHOE TYPE : シュータイプ	RUBBER ゴム	SHOE WIDTH シュー幅	320 mm
LEFT 左		RIGHT 右	
TRAVEL MOTOR 走行モータ		NORMAL 正常	
SPROCKET スプロケット		C	
UPPER ROLLER キャリアローラー		C	
LOWER ROLLER トラック ローラー		C	
○:NORMAL 正常 ●:OIL LEAKAGE 油漏れ ×:MISSING 欠品		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	
COMMENT コメント			