

ROLLER / ローラー						
BASIC INFORMATION 基本情報						
MAKER/MODEL メーカー/型式		SAKAI / HV61ST	SERIAL No. 製造番号	5HV21-20545	MFG YEAR 年式	2012
HOUR METER 稼動時間計		unknown Hr				
COMMENT: コメント:						
Grade Reference: A:NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる B:GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み C:APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応 D:WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPARING / 作動可能だが劣化大・要修理 E:NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換						
HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど						
MAIN PUMP メインポンプ		NORMAL 正常		HYD OIL LEVEL 作動油の量		NORMAL 適量
GENERAL COMMENT 総合コメント						
ENGINE エンジン						
MAKER メーカー		KUBOTA		MODEL モデル		E75-E3-NB
EXHAUST COLOR 排気色		NORMAL 正常		ENGINE SOUND エンジン音		NORMAL 正常
BATTERY バッテリー		NORMAL 正常		COOLING WATER 冷却水		NORMAL 適量
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ				OIL CONDITION オイル コンディション		NORMAL 正常
COMMENT: engine upper section is damaged コメント: エンジン上部ぶつけへこみ						
OPERATION SYSTEM 操作系						
STEERING ハンドル		C		(GRADE A-E)		
BRAKE ブレーキ		C		(GRADE A-E)		
WATER SPRINKLER 散水装置		あり/ EQUIPPED				
LIQUID SPRAY 散油装置		なし/ NOT EQUIPPED				
VIBRATION 振動装置		あり/ EQUIPPED				
COMMENT: コメント:						
TRAVELLING / 走行系						
TRAVELLING 走行		NORMAL/ 正常				
COMMENT コメント						