

|                                                            |                  |                    |       |                |      |
|------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------|----------------|------|
| CRAWLER DUMPER/キャリアダンプ                                     |                  |                    |       |                |      |
| BASIC INFORMATION 基本情報                                     |                  |                    |       |                |      |
| MAKER/MODEL<br>メーカー/型式                                     | YANMAR / C30R-2B | SERIAL No.<br>製造番号 | 27977 | MFG YEAR<br>年式 | 2015 |
| HOUR METER<br>稼動時間計 74+852 Hr                              |                  |                    |       |                |      |
| Grade Reference: A:NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる |                  |                    |       |                |      |
| D:WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPARING / 作動可能だが劣化大・要修理     |                  |                    |       |                |      |
| B:GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み                     |                  |                    |       |                |      |
| E:NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換                |                  |                    |       |                |      |
| C:APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応     |                  |                    |       |                |      |

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

|                           |              |                           |
|---------------------------|--------------|---------------------------|
| DUMP CYLINDER<br>ダンプシリンダー |              |                           |
| MAIN PUMP<br>メインポンプ       | NORMAL<br>正常 | COMMENT:<br>コメント:         |
| HYD OIL LEVEL<br>作動油の量    | GOOD<br>適量   | GENERAL COMMENT<br>総合コメント |

ENGINE エンジン

|                          |              |                              |              |
|--------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| MAKER<br>メーカー            | YANMAR       | MODEL<br>モデル                 | 3TNV88       |
| COOLING WATER<br>冷却水     | NORMAL<br>適量 | BATTERY<br>バッテリー             | NORMAL<br>正常 |
| OIL LEAKAGE<br>エンジン周辺油漏れ |              | OIL CONDITION<br>オイル コンディション | NORMAL<br>正常 |

UNDERCARRIAGE 足回り

|                                                  |              |                           |        |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------|
| SHOE TYPE :<br>シュータイプ                            | RUBBER<br>ゴム | SHOE WIDTH<br>シュー幅        | 320 mm |
| LEFT 左                                           |              | RIGHT 右                   |        |
| TRAVEL MOTOR<br>走行モータ                            |              | NORMAL<br>正常              |        |
| SPROCKET<br>スプロケット                               |              | C                         |        |
| UPPER ROLLER<br>キャリアローラー                         |              | C                         |        |
| LOWER ROLLER<br>トラック ローラー                        |              | C                         |        |
| ○:NORMAL 正常<br>●:OIL LEAKAGE 油漏れ<br>×:MISSING 欠品 |              | ○ ○ ○ ○ ○                 |        |
| COMMENT<br>コメント                                  |              | Shoe: Worn out<br>シュー: 摩耗 |        |