

CRAWLER DUMPER/キャリアダンプ					
BASIC INFORMATION 基本情報					
MAKER/MODEL メーカー/型式	YANMAR/C50R-3C	SERIAL No. 製造番号	47484	MFG YEAR 年式	2013
HOUR METER 稼動時間計		2156	Hr		
Grade Reference: A:NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる					D:WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPARING / 作動可能だが劣化大・要修理
B:GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み					E:NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換
C:APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応					

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

DUMP CYLINDER ダンプシリンダー		
MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常	COMMENT: コメント:
HYD OIL LEVEL 作動油の量	GOOD 適量	GENERAL COMMENT 総合コメント

ENGINE エンジン

MAKER メーカー	ISUZU	MODEL モデル	4JJ1
COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量	BATTERY バッテリー	NORMAL 正常
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常

Bent engine cover / radiator-cap: water leak
エンジンカバー曲がり / ラジエーターキャップ:水漏れ

UNDERCARRIAGE 足回り

SHOE TYPE : シュータイプ :	RUBBER ゴム	SHOE WIDTH シュー幅	450	mm
LEFT 左		RIGHT 右		
TRAVEL MOTOR 走行モータ		NORMAL 正常		
SPROCKET スプロケット		C		
UPPER ROLLER キャリアローラー		C		
LOWER ROLLER トラック ローラー		C		
○:NORMAL 正常 ●:OIL LEAKAGE 油漏れ ×:MISSING 欠品		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		
COMMENT コメント				