

BUSH CUTTER/ 草刈り機							
BASIC INFORMATION / 基本情報							
MAKER/MODEL メーカー/型式		CANYCOM / CG431	SERIAL No. 製造番号	9450307	MFG YEAR 年式	2015	
HOUR METER 稼動時間計		1162	Hr		HOUR METER REPLACED AT: (稼動時間計交換時:		Hr)
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる				D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理			
B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み				E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換			
C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応							
HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど							
LIFT CYLINDER リフトシリンダー							
MAIN PUMP メインポンプ		NORMAL 正常		COMMENT: コメント :			
HYD OIL LEVEL 作動油の量		NEED TO BE FILLED 要補充					
ENGINE / エンジン							
MAKER / メーカー		KUBOTA		MODEL / モデル		V2203	
ENGINE SOUND エンジン音		NORMAL 正常		COOLING WATER 冷却水		NORMAL 適量	
EXHAUST COLOR 排気色		NORMAL 正常		BATTERY バッテリー		NORMAL 正常	
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ				OIL CONDITION オイル コンディション		NORMAL 正常	
COMMENT :							
コメント :							
OPERATION / 操作							
MOWER BLADE STATUS/ 刈刃作動状態							
COMMENT :		※STEP AUTO-ADJUST SWITCH NOT WORKING					
コメント :		※ステップ水平オートスイッチ不良					
UNDERCARRIAGE / 足回り							
SHOE TYPE :		RUBBER		SHOE WIDTH		320 mm	
シュータイプ :		ゴム		シュー幅			
		LEFT 左		RIGHT 右			
TRAVELLING / 走行		NORMAL/ 正常		NORMAL/ 正常			
PIN BUSH / ピンブッシュ							
LINK / リンク							
ADJUST / アジャスト		C		C			
UPPER ROLLER / キャリアローラー		C		C			
LOWER ROLLER / トラック ローラー		C		C			
○: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ		○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○			
COMMENT コメント							
OTHERS / その他							
COMMENT コメント		※FUEL GAUGE & WATER TEMP GAUGE NOT WORKING ※燃料計・水温計不良					