

MOTOR GRADER / モーターグレーダー

BASIC INFORMATION 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式	MG330	SERIAL No. 製造番号	3GA00506	MFG YEAR 年式	1994
HOUR METER 稼動時間計	4049	Hr	(4726 km)		
COMMENT: コメント:	Cabin- 2 seater キャビン 2シーター				
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理 B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換 C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応					

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

MAIN PUMP メインポンプ	正常 / NORMAL	HYD OIL LEVEL 作動油の量	NORMAL 適量
LIFT CYLINDER リフトシリンダー		STEERING CYLINDER ステアリングシリンダー	
TILT CYLINDER チルトシリンダー		SLIDE CYLINDER スライドシリンダー	cylinder Rod- Rust シリンダーロッド - 錆
GENERAL COMMENT 総合コメント			

ENGINE エンジン

MAKER メーカー	Mitsubishi	MODEL モデル	6D16-T
ENGINE SOUND エンジン音		BATTERY バッテリー	NEED TO BE CHARGED 要充電
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常	COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常
COMMENT: 総合コメント			

OPERATION SYSTEM 操作系

THROTTLE スロットル	正常 / NORMAL	
HANDLE ハンドル	正常 / NORMAL	
TRANSMISSION トランスミッション	正常 / NORMAL	(F/R: 6/6)
FOOT BRAKE フットブレーキ	正常 / NORMAL	
PARKING BRAKE パーキングブレーキ		a bit loose (やや緩い)
COMMENT: 総合コメント:		

FRONT 作業機

RIPPER リッパ	NOT EQUIPPED なし	(GRADE A-E)
BLADE 排土板	3.4m C	(GRADE A-E)
COMMENT: 総合コメント		

TRAVELLING / 走行系

TRAVELLING 走行	NORMAL 正常	
COMMENT コメント	Tire: 13.00-24 10 ply (タイヤ)	