

EXCAVATOR/ ショベル										
BASIC INFORMATION / 基本情報										
MAKER/MODEL メーカー/型式		KUBOTA/RX-306		SERIAL No. 製造番号	13058	MFG YEAR 年式	2013			
HOUR METER 稼動時間計		6581		Hr		HOUR METER REPLACED AT: (稼動時間計交換時:		Hr)		
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる					D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理					
B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み					E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換					
C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応										
HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど										
BOOM CYLINDER ブームシリンダー		OIL LEAKAGE (LARGE) 油漏れ(大)			BLADE CYLINDER 排土板シリンダー					
ARM CYLINDER アームシリンダー					SWING CYLINDER スウィングシリンダー					
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー		OIL LEAKAGE (LARGE) 油漏れ(大)			OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー					
MAIN PUMP メインポンプ		NORMAL 正常			COMMENT: コメント :					
SWIVEL JOINT スィベルジョイント		OIL LEAKAGE (MIDDLE) 油漏れ(中)			HYD OIL LEVEL 作動油の量		GOOD 適量			
CONTROL VALVE コントロールバルブ					MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー		YES 有			
ENGINE / エンジン										
MAKER / メーカー		KUBOTA			MODEL / モデル		D1703			
ENGINE SOUND エンジン音		NORMAL 正常			COOLING WATER 冷却水		NEED TO BE FILLED 要補充		DIRTY 汚れ	
EXHAUST COLOR 排気色		NORMAL 正常			BATTERY バッテリー		NORMAL 正常			
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ					OIL CONDITION オイル コンディション		NORMAL 正常			
COMMENT コメント :										
OPERATION / 操作										
BUCKET PIN, BOSS / バケット ピン・ボス		D			(GRADE A-E)					
ARM PIN, BOSS / アーム ピン・ボス		D			(GRADE A-E)					
BOOM PIN, BOSS / ブーム ピン・ボス		C			(GRADE A-E)					
SWING BRAKE 旋回ブレーキ		NORMAL 正常								
SWING TABLE CONDITION/ 旋回ガタ		C			(GRADE A-E)					
COMMENT コメント :										
UNDERCARRIAGE / 足回り										
SHOE TYPE : シュータイプ :		RUBBER ゴム		Travelling motor: oil leak 走行モーター: 油漏れ		SHOE WIDTH シュー幅		300 mm		
		LEFT 左			RIGHT 右					
TRAVELLING / 走行		NORMAL/ 正常			NORMAL/ 正常					
PIN BUSH / ピンブッシュ										
LINK / リンク										
ADJUST / アジャスト		C			C					
UPPER ROLLER / キャリアローラー		C			C					
LOWER ROLLER / トラック ローラー		C			C					
○: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ		● ● ● ●			● ● ● ●					
COMMENT コメント										
OTHERS / その他										
COMMENT コメント		Crane クレーン			Cover: dent カバー凹み					