

BUSH CUTTER/ 草刈り機			
BASIC INFORMATION / 基本情報			
MAKER/MODEL メーカー/型式		CANYCOM / CG431	
SERIAL No. 製造番号		9450308	
MFG YEAR 年式		2015	
HOUR METER 稼動時間計		1222 Hr	
HOUR METER REPLACED AT: (稼動時間計交換時:		Hr)	
Grade Reference: A:NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる			
D:WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPARING / 作動可能だが劣化大・要修理			
B:GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み			
E:NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換			
C:APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応			
HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど			
LIFT CYLINDER リフトシリンダー			
MAIN PUMP メインポンプ		NORMAL 正常	
COMMENT: コメント :			
HYD OIL LEVEL 作動油の量		GOOD 適量	
ENGINE / エンジン			
MAKER / メーカー		KUBOTA	
MODEL / モデル		V2203	
ENGINE SOUND エンジン音		NORMAL 正常	
COOLING WATER 冷却水		NORMAL 適量	
EXHAUST COLOR 排気色		NORMAL 正常	
BATTERY バッテリー		NORMAL 正常	
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		OIL CONDITION オイル コンディション	
NORMAL 正常			
COMMENT : コメント :			
OPERATION / 操作			
MOWER BLADE STATUS/刈刃作動状態			
COMMENT : Blade: Faulty slide mechanism			
コメント : 刃:スライド不良			
UNDERCARRIAGE / 足回り			
SHOE TYPE : シュータイプ :		RUBBER ゴム	
SHOE WIDTH シュー幅		320 mm	
	LEFT 左	RIGHT 右	
TRAVELLING / 走行	NORMAL/ 正常	NORMAL/ 正常	
PIN BUSH / ピンブッシュ			
LINK / リンク			
ADJUST / アジャスト	C	C	
UPPER ROLLER / キャリアローラー	C	C	
LOWER ROLLER / トラック ローラー	C	C	
○:NORMAL 正常 ●:OIL LEAKAGE 油漏れ	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	
COMMENT コメント			
OTHERS / その他			
COMMENT コメント	When reversing: Move to the right バック時:右に寄る		