

EXCAVATOR/ショベル			
BASIC INFORMATION / 基本情報			
MAKER/MODEL メーカー/型式		KOBELCO / SK125SR	
SERIAL No. 製造番号		YV06-05879	
MFG YEAR 年式		2011	
HOUR METER 稼動時間計		7063 Hr	
HOUR METER REPLACED AT: (稼動時間計交換時:		Hr)	
Grade Reference: A : NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる D : WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理 B : GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み E : NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換 C : APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応			

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど			
BOOM CYLINDER ブームシリンダー		dust seal wear ダストシール不良	
ARM CYLINDER アームシリンダー		BLADE CYLINDER 排土板シリンダー	
BUCKET CYLINDER OIL SMUDGED バケットシリンダー 油にじみ		SWING CYLINDER スウィングシリンダー	
傷有り Scratched		—	
MAIN PUMP メインポンプ		OFFSET CYLINDER オフセットシリン	
NORMAL 正常		—	
COMMENT: コメント		:	
SWIVEL JOINT スィベルジョイント		HYD OIL LEVEL 作動油の量	
		NEED TO BE FILLED 要補充	
CONTROL VALVE コントロールバルブ		MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー	
		YES 有	

ENGINE / エンジン			
MAKER / メーカー		MITSUBISHI	
MODEL / モデル		D04FR	
ENGINE SOUND エンジン音		COOLING WATER 冷却水	
NORMAL 正常		NORMAL 適量	
EXHAUST COLOR 排気色		BATTERY バッテリー	
NORMAL 正常		NORMAL 正常	
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		OIL CONDITION オイル コンディション	
OIL SMUDGED 油にじみ PCV area stained, ブローバイキャップ付近にじみ		NORMAL 正常	
COMMENT : コメント		oil level is low : オイル量少ない	

OPERATION / 操作			
BUCKET PIN, BOSS/ バケット ピン・ボス		C (GRADE A-E)	
ARM PIN, BOSS / アーム ピン・ボス		C (GRADE A-E)	
BOOM PIN, BOSS / ブーム ピン・ボス		C (GRADE A-E)	
SWING BRAKE 旋回ブレーキ		NORMAL 正常	
SWING TABLE CONDITION/ 旋回ガタ		C (GRADE A-E)	
COMMENT : コメント			

UNDERCARRIAGE / 足回り			
SHOE TYPE : STEEL シュータイプ : 鉄		SHOE WIDTH シュー幅 mm	
LEFT 左		RIGHT 右	
TRAVELLING / 走行		NORMAL / 正常	
PIN BUSH / ピンブッシュ		C	
LINK / リンク		C	
ADJUST / アジャスト		C	
UPPER ROLLER / キャリアローラー		C	
LOWER ROLLER / トラックローラー		C	
○ : NORMAL 正常 ● : OIL LEAKAGE 油漏れ		○ ○ ○ ○ ○ ○	
COMMENT コメント			

OTHERS / その他	
COMMENT コメント	Crane, EPA sticker クレーン、EPAステッカー