

EXCAVATOR/ ショベル		BASIC INFORMATION / 基本情報						
MAKER/MODEL メーカー/型式		KUBOTA/RX-406		SERIAL No. 製造番号	11947	MFG YEAR 年式	2014	
HOUR METER 稼動時間計		5017 Hr		HOUR METER REPLACED AT: (稼動時間計交換時:		Hr)		
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理 B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換 C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応								
HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど								
BOOM CYLINDER ブームシリンダー		OIL LEAKAGE (LARGE) 油漏れ(大)		BLADE CYLINDER 排土板シリンダー				
ARM CYLINDER アームシリンダー				SWING CYLINDER スウィングシリンダー				
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー				OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー				
MAIN PUMP メインポンプ		NORMAL 正常		OIL SMUDGED 油にじみ		COMMENT: コメント :		
SWIVEL JOINT スイベルジョイント		OIL LEAKAGE (LARGE) 油漏れ(大)		Cover: crack 亀裂有り		HYD OIL LEVEL 作動油の量		NEED TO BE FILLED 要補充
CONTROL VALVE コントロールバルブ				MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー		YES 有		
ENGINE / エンジン								
MAKER / メーカー		KUBOTA		MODEL / モデル		D1703		
ENGINE SOUND エンジン音		NORMAL 正常		COOLING WATER 冷却水		NORMAL 適量		
EXHAUST COLOR 排気色		NORMAL 正常		BATTERY バッテリー		NORMAL 正常		
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ				OIL CONDITION オイル コンディション		NORMAL 正常		
COMMENT : コメント :								
OPERATION / 操作								
BUCKET PIN, BOSS / バケット ピン・ボス		D		(GRADE A-E)				
ARM PIN, BOSS / アーム ピン・ボス		D		(GRADE A-E)				
BOOM PIN, BOSS / ブーム ピン・ボス		C		(GRADE A-E)				
SWING BRAKE 旋回ブレーキ		NORMAL 正常						
SWING TABLE CONDITION / 旋回ガタ		D		(GRADE A-E)				
COMMENT : コメント :		Side cutter missing サイドカッター欠品						
UNDERCARRIAGE / 足回り								
SHOE TYPE : シュータイプ :		RUBBER ゴム		Rubber ripped ゴムシュー切れ		SHOE WIDTH シュー幅		300 mm
		LEFT 左			RIGHT 右			
TRAVELLING / 走行		NORMAL / 正常			NORMAL / 正常			
PIN BUSH / ピンブッシュ								
LINK / リンク								
ADJUST / アジャスト		C			C			
UPPER ROLLER / キャリアローラー		C			C			
LOWER ROLLER / トラック ローラー		C			C			
O: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ		○ ○ ○ ○			○ ○ ○ ○			
COMMENT コメント								
OTHERS / その他								
COMMENT コメント		Crane, Plate missing クレーン、プレート欠品			Cover: scratch & dent, stanchion pipe: bent カバー傷&凹み大、スタンションパイプ曲がり			