

MINI-EXCAVATOR / ミニショベル		BASIC INFORMATION / 基本情報	
MAKER/MODEL	KUBOTA / U-30-5	SERIAL No.	71429
メーカー/型式		製造番号	71429
HOURLY METER	798 Hrs	HOURLY METER REPLACED AT:	3600 Hrs
稼働時間計		(稼働時間計交換時)	
Grade Reference: A : NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる		D : WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理	
B : GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み		E : NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換	
C : APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応			
HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど			
BOOM CYLINDER	OIL LEAKAGE (SMALL)	BLADE CYLINDER	
ブームシリンダー	油漏れ (小)	排土板シリンダー	
ARM CYLINDER		SWING CYLINDER	
アームシリンダー		スウィングシリンダー	
BUCKET CYLINDER		OFFSET CYLINDER	
バケットシリンダー		オフセットシリンダー	
MAIN PUMP	NORMAL	OIL LEAKAGE	COMMENT: Hydraulic fluid tank: Oil leak
メインポンプ	正常	油漏れあり	コメント : 作動油タンク : 油漏れ
SWIVEL JOINT		HYD OIL LEVEL	GOOD
スィベルジョイント		作動油の量	適量
CONTROL VALVE	OIL LEAKAGE (SMALL)	MULTI-CONTROL VALVE	YES
コントロールバルブ	油漏れ (小)	マルチレバー	有
ENGINE / エンジン			
MAKER / メーカー	KUBOTA	MODEL / モデル	D1703
ENGINE SOUND	NORMAL	COOLING WATER	NORMAL
エンジン音	正常	冷却水	適量
EXHAUST COLOR	NORMAL	BATTERY	NORMAL
排気色	正常	バッテリー	正常
OIL LEAKAGE		OIL CONDITION	NORMAL
エンジン周辺油漏れ		オイル コンディション	正常
COMMENT :	Muffler: Corrosion		
コメント :	マフラー : 腐食		
OPERATION / 操作			
BUCKET PIN, BOSS/ バケット ピン・ボス	C		(GRADE A-E)
ARM PIN, BOSS / アーム ピン・ボス	C		(GRADE A-E)
BOOM PIN, BOSS / ブーム ピン・ボス	C		(GRADE A-E)
SWING BRAKE	NORMAL		
旋回ブレーキ	正常		
SWING TABLE CONDITION/ 旋回ガタ	C		(GRADE A-E)
COMMENT :			
コメント :			
UNDERCARRIAGE / 足回り			
SHOE TYPE :	RUBBER	SHOE WIDTH	300 mm
シュータイプ :	ゴム	シュー幅	
	LEFT 左		RIGHT 右
TRAVELLING / 走行	NORMAL/ 正常		NORMAL/ 正常
PIN BUSH / ピンブッシュ			
LINK / リンク			
ADJUST / アジャスト	C		C
UPPER ROLLER / キャリアローラー	C		C
LOWER ROLLER / トラックローラー	C		C
○ : NORMAL 正常 ● : OIL SMUDGE 油にじみ	● ● ● ●		● ● ● ●
COMMENT			Drive Motor case: Oil Leak
コメント			走行モーターケース : 油漏れ
OTHERS / その他			
COMMENT	BLADE		
コメント	排土板		