

MINI-EXCAVATOR/ミニパワーショベル

BASIC INFORMATION / 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式		Yanmar / VIO30-5		SERIAL No. 製造番号	52262B	MFG YEAR 年式	2009
HOUR METER 稼動時間計	4636	Hr	HR METER: WORKING アワメータ: 稼動	HOUR METER REPLACED AT: (稼動時間計交換時:		Hr)	
OPTIONS オプション	BLADE 排土板	CRANE クレーン	PIPING 配管	BODY CONDITION 外観状態 (GRADE A-E)		C	
	YES/有	NO/無	NO/無				
COLOR 機体色	REPAINTED 再塗装			COCKPIT 運転席	CANOPY キャノピー		
COMMENT: コメント:							
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる							
B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み				D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理			
C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応				E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換			

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

BOOM CYLINDER ブームシリンダー	BLADE CYLINDER 排土板シリンダー	
ARM CYLINDER アームシリンダー	SWING CYLINDER スイングシリンダー	
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー	OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー	
MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常	COMMENT: コメント:
TRACK PIPING 走行配管	SWIVEL JOINT スィベルジョイント	
HYD HOSE DAMAGE 油圧ホース損傷・劣化	C (GRADE A-E)	HYD OIL LEVEL 作動油の量 GOOD 適量
HYD PIPING DAMAGE 油圧配管変形・油漏れ	C (GRADE A-E)	GENERAL COMMENT 総合コメント

ENGINE / エンジン

MAKER メーカー	Yanmar		MODEL モデル	3TNV82	
SERIAL No. 製造番号			EPA STICKER EPAステッカー		
EXHAUST EMISSION 排ガス対策基準	TIER ()次排ガス対策		ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常	
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常		COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量	
BLOW BY ブローバイ	C (GRADE A-E)		BATTERY バッテリー	NORMAL 正常	
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ			OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常	
COMMENT コメント	:				

OPERATION SYSTEM / 操作系

AIR CONDITIONING 空調	No
TRAVELLING SPEED CHANGE 走行スピード切替	YES 有
MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー	YES 有
ARM CRANE アームクレーン	NONE 無
MONITOR DISPLAY モニターディスプレイ	NONE 無
AUTO IDLING オートアイドル	YES 有

FRONT / 作業機

BUCKET バケット	STD スタンダード	
BUCKET PIN, BOSS バケット ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
ARM アーム	STD 標準	
ARM PIN, BOSS アーム ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
BOOM ブーム	STD 標準	
BOOM PIN, BOSS ブーム ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
FRONT SWING フロントスイング	C	(GRADE A-E)
SWING BRAKE 旋回ブレーキ	NORMAL 正常	
SWING TABLE CONDITION 旋回ガタ	D	(GRADE A-E)
COMMENT: コメント:		

UNDERCARRIAGE / 足回り

SHOE TYPE : シュータイプ	RUBBER ゴム	SHOE WIDTH シュー幅	300	mm
LEFT 左		RIGHT 右		
NORMAL 正常		NORMAL 正常		
TRAVELLING 走行				
PIN BUSH ピンブッシュ	C		C	
LINK リンク	C		C	
ADJUST アジャスト	C		C	
UPPER ROLLER キャリアローラー	C		C	
LOWER ROLLER トラック ローラー	C		C	
○ : NORMAL 正常		○ ○ ○ ○ ○		
● : OIL LEAKAGE 油漏れ				
× : MISSING 欠品				
COMMENT コメント	走行時異常 (Abnormal sound at travelling)			

