

EXCAVATOR/ ショベル			
BASIC INFORMATION / 基本情報			
MAKER/MODEL メーカー/型式		YANMAR / B6-6	SERIAL No. 製造番号 61274B MFG YEAR 年式 2009
HOOR METER 稼働時間計 1586 Hr		HOOR METER REPLACED AT: (稼働時間計交換時: Hr)	
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応 D: WORKABLE BUT DEGRADED, NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理 E: NOT WORKABLE, MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換			
HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど			
BOOM CYLINDER ブームシリンダー		BLADE CYLINDER 排土板シリンダー	
ARM CYLINDER アームシリンダー		SWING CYLINDER スウィングシリンダー <i>oil smudge 油にじみ</i>	
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー		OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー	
MAIN PUMP メインポンプ	WEAK 弱い	OIL LEAKAGE 油漏れあり	COMMENT: <i>Down at load.</i> コメント : 負荷がかかると落ちる
SWIVEL JOINT スイベルジョイント		HYD OIL LEVEL 作動油の量	NEED TO BE FILLED 要補充
CONTROL VALVE コントロールバルブ		MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー	YES 有
ENGINE / エンジン			
MAKER / メーカー YANMAR		MODEL / モデル 4TNV88	
ENGINE SOUND エンジン音 NORMAL 正常		COOLING WATER 冷却水 NORMAL 適量	
EXHAUST COLOR 排気色 NORMAL 正常 <i>black smoke at 負荷時黒煙 load</i>		BATTERY バッテリー NORMAL 正常	
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		OIL CONDITION オイル コンディション NORMAL 正常	
COMMENT : Engine Cover: Misaligned		EPA	
コメント : エンジンカバー: ずれている			
OPERATION / 操作			
BUCKET PIN, BOSS / バケット ピン・ボス		C	(GRADE A-E)
ARM PIN, BOSS / アーム ピン・ボス		D	(GRADE A-E)
BOOM PIN, BOSS / ブーム ピン・ボス		C	(GRADE A-E)
SWING BRAKE 旋回ブレーキ	NORMAL 正常		
SWING TABLE CONDITION / 旋回ガタ		C	(GRADE A-E)
COMMENT :			
コメント :			
UNDERCARRIAGE / 足回り			
SHOE TYPE : STEEL + PAD シュータイプ : 鉄シュー+パッド		SHOE WIDTH シュー幅 400 mm	
LEFT 左		RIGHT 右	
NORMAL / 正常		NORMAL / 正常	
TRAVELLING / 走行			
PIN BUSH / ピンブッシュ		C	
LINK / リンク		C	
ADJUST / アジャスト		C	
UPPER ROLLER / キャリアローラー		E	
LOWER ROLLER / トラック ローラー		D	
○: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	
COMMENT : Carrier Roller: <i>worn out</i>		Carrier Roller: <i>worn out</i>	
コメント : キャリアローラー: 摩耗		キャリアローラー: 摩耗	
OTHERS / その他			
COMMENT コメント			