

EXCAVATOR/パワーショベル		BASIC INFORMATION / 基本情報			
MAKER/MODEL メーカー/型式		Hitachi / ZX110-3		SERIAL No. 製造番号	20576
				MFG YEAR 年式	2013
HOUR METER 稼働時間計	8963	Hr	HR METER: WORKING アワーメータ: 稼働	HOUR METER REPLACED AT: (稼働時間計交換時:	Hr)
OPTIONS オプション	BLADE 排土板	CRANE クレーン	PIPING 配管	BODY CONDITION 外観状態 (GRADE A-E)	
	NO/無	YES/有	NO/無	C	
COLOR 機体色	REPAINTED 再塗装			COCKPIT 運転席	CABIN キャビン
COMMENT: コメント:					
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる					
D: WORKABLE BUT DEGRADED, NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理					
B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み					
E: NOT WORKABLE, MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換					
C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応					

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど					
BOOM CYLINDER ブームシリンダー			BLADE CYLINDER 排土板シリンダー		
ARM CYLINDER アームシリンダー					
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー			OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー		
MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常		COMMENT: コメント:		Oil smudge from hose (see photo) 下ホースオイルにじみ
SWIVEL JOINT スィベルジョイント	OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)		HYD OIL LEVEL 作動油の量	GOOD 適量	
GENERAL COMMENT 総合コメント					

ENGINE / エンジン					
MAKER メーカー	Isuzu		MODEL モデル	4JJ1	
EPA STICKER	YES / 有		ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常	
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常		COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量	
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ	ヘッド" オイルにじみ Oil smudge on engine head		BATTERY バッテリー	NORMAL 正常	
			OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常	
COMMENT : コメント :					



OPERATION SYSTEM / 操作系			
AIR CONDITIONING 空調	AIR CONDITIONER エアコン		
TRAVELLING SPEED CHANGE 走行スピード切替	YES 有		
MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー	YES 有		
ARM CRANE アームクレーン	YES 有	Error on display エラー表示	
MONITOR DISPLAY モニターディスプレイ	YES 有	Rear view monitor 後方モニター	
AUTO IDLING オートアイドル	YES 有		

FRONT / 作業機

BUCKET バケット	STD スタンダード	side cutter missing) サイドカッターなし)
BUCKET PIN, BOSS バケット ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
ARM アーム	STD 標準	
ARM PIN, BOSS アーム ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
BOOM ブーム	STD 標準	
BOOM PIN, BOSS ブーム ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
SWING BRAKE 旋回ブレーキ	NORMAL 正常	
SWING TABLE CONDITION 旋回ガタ	C	(GRADE A-E)
COMMENT: コメント:		

UNDERCARRIAGE / 足回り

SHOE TYPE : シュータイプ :	STEEL 鉄	SHOE WIDTH シュー幅	700 mm
	LEFT 左	RIGHT 右	
TRAVELLING 走行	NORMAL 正常	NORMAL 正常	
PIN BUSH ピンブッシュ	C - D	C	
LINK リンク	C - D	C	
ADJUST アジャスト	C	C	
UPPER ROLLER キャリアローラー	C	C	
LOWER ROLLER トラック ローラー	C	C	
○ : NORMAL 正常 ● : OIL LEAKAGE 油漏れ × : MISSING 欠品	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	
COMMENT コメント			



カバー 閉められ
COVER DOES NOT

スリッパ (曲がり)
STEP DENT

20576