

WHEEL LOADER / ホイルローダー

BASIC INFORMATION 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式		Hitachi/ ZW30H		SERIAL No. 製造番号		1246		MFG YEAR 年式		2011	
HOUR METER 稼動時間計		3432		Hr		HR METER: WORKING アワメータ: 稼動		HOUR METER REPLACED AT: (稼動時間計交換時:		Hr)	
BODY CONDITION 外観状態		C				DOCUMENTS 書類					
COLOR 機体色		GENUINE 純正色				COCKPIT 運転席		CANOPY キャノピー			
COMMENT: コメント:											
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる											
B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み											
C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応											
D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理											
E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換											

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

MAIN PUMP メインポンプ	C	(GRADE A-E)	MAIN PUMP COMMENT: メインポンプコメント:	
LIFT CYLINDER リフトシリンダー			STEERING CYLINDER ステアリングシリンダー	OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー			TRACK PIPING 走行配管	
HYD HOSE DAMAGE 油圧ホース損傷・劣化	C		HYD OIL LEVEL 作動油の量	GOOD 適量
GENERAL COMMENT 総合コメント				

ENGINE エンジン

MAKER メーカー	Kubota		MODEL モデル	D1803
SERIAL No. 製造番号			EPA STICKER EPAステッカー	Yes
EXHAUST EMISSION 排ガス対策基準	TIER (	)次排ガス対策	ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常		COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量
BLOW BY ブローバイ	C	(GRADE A-E)	BATTERY バッテリー	NORMAL 正常
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ			OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常
COMMENT: 総合コメント				

OPERATION SYSTEM 操作系

AIR CONDITIONING 空調	NONE 無
TRAVELLING SPEED CHANGE 走行スピード切替	NONE 無
THROTTLE スロットル	NORMAL
DIFFERENTIAL デファレンシャル	
FOOT BRAKE フットブレーキ	NORMAL
PARKING BRAKE パーキングブレーキ	NORMAL
MONITOR DISPLAY モニターディスプレイ	YES 有
COMMENT: 総合コメント:	

FRONT 作業機

BUCKET TYPE バケットタイプ	STD スタンダード	
BUCKET PIN, BOSS バケット ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
ARM アーム	C	(GRADE A-E)
ARM PIN, BOSS アーム ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
NATURAL FALL 自然降下	C	(GRADE A-E)
COMMENT: 総合コメント		

TRAVELLING / 走行系

TIRE SIZE タイヤサイズ	12.5/70-16
TRAVELLING 走行	NORMAL 正常
COMMENT コメント	

