

EXCAVATOR/パワーショベル		BASIC INFORMATION / 基本情報			
MAKER/MODEL メーカー/型式		Komatsu/ PC78US-8		SERIAL No. 製造番号	17725
				MFG YEAR 年式	2011
HOUR METER 稼働時間計		3834	Hr	HR METER: WORKING アワメータ: 稼働	
				HOUR METER REPLACED AT: (稼働時間計交換時: Hr)	
OPTIONS オプション	BLADE 排土板	CRANE クレーン	PIPING 配管	BODY CONDITION 外観状態 (GRADE A-E)	
	YES/有	YES/有	YES/有	C	
COLOR 機体色	REPAINTED 再塗装			COCKPIT 運転席	CABIN キャビン
COMMENT: コメント:					
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる					
D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理					
B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み					
E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換					
C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応					

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど			
BOOM CYLINDER ブームシリンダー		BLADE CYLINDER 排土板シリンダー	
ARM CYLINDER アームシリンダー			
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー		OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー	
MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常	COMMENT: コメント:	
SWIVEL JOINT スィベルジョイント		HYD OIL LEVEL 作動油の量	GOOD 適量
GENERAL COMMENT 総合コメント			

ENGINE / エンジン			
MAKER メーカー		Komatsu	MODEL モデル
			SA4D95LE-5
EPA STICKER	YES / 有	ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常	COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		BATTERY バッテリー	NORMAL 正常
		OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常
COMMENT : コメント :			


OPERATION SYSTEM / 操作系	
AIR CONDITIONING 空調	AIR CONDITIONER エアコン
TRAVELLING SPEED CHANGE 走行スピード切替	YES 有
MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー	NONE 無
ARM CRANE アームクレーン	YES 有
MONITOR DISPLAY モニターディスプレイ	YES 有
AUTO IDLING オートアイドル	YES 有

FRONT / 作業機


BUCKET バケット	STD スタンダード	
BUCKET PIN, BOSS バケット ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
ARM アーム	STD 標準	
ARM PIN, BOSS アーム ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
BOOM ブーム	STD 標準	
BOOM PIN, BOSS ブーム ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
SWING BRAKE 旋回ブレーキ	NORMAL 正常	
SWING TABLE CONDITION 旋回ガタ	C	(GRADE A-E)
COMMENT: コメント:		

UNDERCARRIAGE / 足回り

SHOE TYPE : シュータイプ :	STEEL + PAD 鉄シュー+パッド	SHOE WIDTH シュー幅	450	mm
	LEFT 左		RIGHT 右	
TRAVELLING 走行	NORMAL 正常		NORMAL 正常	
PIN BUSH ピンブッシュ	C		C	
LINK リンク	C		C	
ADJUST アジャスト	C		C	
UPPER ROLLER キャリアローラー	C		C	
LOWER ROLLER トラック ローラー	C		C	
○ : NORMAL 正常 ● : OIL LEAKAGE 油漏れ × : MISSING 欠品	○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○	
COMMENT コメント				



Hyd. oil smudge



Cab Guard

17725