

EXCAVATOR/パワーショベル		BASIC INFORMATION / 基本情報			
MAKER/MODEL メーカー/型式		Hitachi / ZX110-3		SERIAL No. 製造番号	20445
				MFG YEAR 年式	2012
HOUR METER 稼働時間計	10689	Hr	HR METER: WORKING アウメータ: 稼働	HOUR METER REPLACED AT: (稼働時間計交換時:	Hr)
OPTIONS オプション	BLADE 排土板	CRANE クレーン	PIPING 配管	BODY CONDITION 外観状態 (GRADE A-E)	
	NO/無	NO/無	YES/有	C	
COLOR 機体色	REPAINTED 再塗装			COCKPIT 運転席	CABIN キャビン
COMMENT: <i>PASSWORD INPUT: 3112</i>					
コメント: <i>(パスワード入力)</i>					
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる					
D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理					
B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み					
E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換					
C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応					

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど					
BOOM CYLINDER ブームシリンダー			BLADE CYLINDER 排土板シリンダー		
ARM CYLINDER アームシリンダー					
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー			OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー		
MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常	OIL LEAKAGE 油漏れあり	COMMENT: コメント:	Lower hose -oil leakage (s) 下ホースからオイル漏れ (小)	
SWIVEL JOINT スィベルジョイント		HYD OIL LEVEL 作動油の量	GOOD 適量		
GENERAL COMMENT 総合コメント					

ENGINE / エンジン					
MAKER メーカー	Isuzu	MODEL モデル	4JJ1		
EPA STICKER	NO / 無	ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常		
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常	COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量		
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		BATTERY バッテリー	NORMAL 正常		
		OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常		
COMMENT : コメント :					

OPERATION SYSTEM / 操作系			
AIR CONDITIONING 空調	AIR CONDITIONER エアコン		
TRAVELLING SPEED CHANGE 走行スピード切替	YES 有		
MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー	YES 有		
ARM CRANE アームクレーン	YES 有		
MONITOR DISPLAY モニターディスプレイ	YES 有	Rear view monitor 後方モニター	
AUTO IDLING オートアイドル	YES 有		

FRONT / 作業機

BUCKET バケット	STD スタンダード	
BUCKET PIN, BOSS バケット ピン・ボス	C - D	(GRADE A-E)
ARM アーム	STD 標準	
ARM PIN, BOSS アーム ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
BOOM ブーム	STD 標準	
BOOM PIN, BOSS ブーム ピン・ボス	C - D	(GRADE A-E)
SWING BRAKE 旋回ブレーキ	NORMAL 正常	
SWING TABLE CONDITION 旋回ガタ	C	(GRADE A-E)
COMMENT: コメント:		

UNDERCARRIAGE / 足回り

SHOE TYPE : シュータイプ :	STEEL + PAD 鉄シュー+パッド	SHOE WIDTH シュー幅	500	mm
	LEFT 左		RIGHT 右	
TRAVELLING 走行	NORMAL 正常		NORMAL 正常	
PIN BUSH ピンブッシュ	C		C	
LINK リンク	C		C	
ADJUST アジャスト	C		C	
UPPER ROLLER キャリアローラー	C		C	
LOWER ROLLER トラック ローラー	C		C	
○: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ ×: MISSING 欠品	○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○ ○	
COMMENT コメント				

